

# A FÜRDŐDÉZSA TÉLI KARBANTARTÁSA

Azok az ügyfeleink, akik hosszú évek óta télen is használják a fürdődézsát, az alábbiakat javasolják:

Fagy alatti hőmérséklet esetén fontos ellenőrizni, hogy a kályhához vezető tömlők szabadon átjárhatók-e. Amennyiben megfagytak vagy részben jéggel eltömődtek, a kályha begyújtása után a tömlőket kézzel össze kell nyomkodni, hogy a vízkeringés helyreálljon. Hasznos eszköz lehet egy hajszárító vagy hőlégfúvó. Ha a víz hosszabb ideig nem kering a tömlőkön keresztül a kályhába, a kályha túlmelegedhet, ami deformációhoz vezethet.

A biztonságos működés érdekében az alábbiakat javasoljuk:

---

## 1. Hőmérsékletek, amelyeknél fokozott figyelem szükséges

- **-5 °C-ig** – javasolt **3–4 naponta egyszer** befűteni, majd elegendő rövid időre (**2–3 percre**) bekapcsolni a hidromasszázszt, hogy a tömlők átöblítésre kerüljenek, és ne maradjon bennük álló víz.
  - **-5 °C és -10 °C között** – javasolt **2–3 naponta** legalább **30–40 percig** fűteni a kályhában, valamint rövid időre (**2–3 percre**) bekapcsolni a hidromasszázszt, hogy a dézsa felmelegedjen és a teljes keringés elinduljon.
  - A téli időszakban ideális a dézsában lévő víz hőmérsékletét **fagyáspont felett** tartani.
  - Tartósan alacsony hőmérséklet esetén, illetve ha tudja, hogy néhány napig távol lesz, vagy nem fog fürödni és fűteni, a dézsát le kell engedni, és a fűvókákat a fűvókaszivattyú **üresjáratban történő** indításával ki kell fűjteni.
- 

## 2. Ha a fürdődézsát egyáltalán nem tervezi használni

Ebben az esetben a dézsát teljesen le kell engedni, és a hidromasszázs-tömlőket ki kell fűjteni, hogy ne maradjon bennük víz – ellenkező esetben megfagyhat (a **HYDRO** fűvókagombok kb. **10 másodperces**, üresjáratban történő megnyomásával).

Ha fennáll a gyanú, hogy a kültéri kályhában maradt valamennyi víz, amely időközben megfagyott, vigye a kályhát néhány órára zárt térbe, hogy a víz kiolvadjon, és csak ezután gyűjtson be benne – **lassan, fokozatosan**.

---

**⚠ A garancia nem terjed ki a fürdődézsa helytelen téli karbantartásából eredő károkra!**

A **Gardwells** vállalat nem vállal felelősséget a betét, a technológia, a hidromasszázs-tömlők, a fűvókák, a szűrőrendszer vagy a kályha olyan károsodásáért, amely az alábbiak következtében keletkezett:

- a rendszerben lévő víz megfagyása,

- az ajánlott téli üzemeltetési eljárások be nem tartása,
- a dézsa minimális fűtés nélküli használata fagyos időben,
- a hidromasszázs-tömlők le nem engedése és ki nem fűtatása használaton kívül,
- a kültéri kályha helytelen kezelése téli időszakban.